PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Bartczak

Sylwia Rozwód

Radna Rady Gminy Sędziejowice

Sędziejowice 28.02.2019 r.

Pan Dariusz Cieślak

Wójt Gminy Sędziejowice

Otrzymałem: WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE Dariusz Cieślak 04.03.2019 r.

Urząd Gminy Sędziejowice SEKRETARIAT Data wpływu 28. 02. 2019 Ilość zał. Nr dziennika DZ/1564/021/19/PP podpis przyjmującego

INTERPELACJA

w sprawie:

1. **naprawy ubytku w nawierzchni drogi gminnej (leżącej na działce nr 132)**
2. **umieszczenia lustra drogowego w miejscowości Kamostek**
3. **usunięcia problemu spływania znaczących ilości piachu z drogi polnej na drogę gminną (leżącą na działce nr 132)**

Zwracam się z prośbą o zniwelowanie powstałego na drodze gminnej (leżącej na działce nr 132) ubytku w nawierzchni, tuż za posesją nr 25. Wnioskuję o możliwie jak najszybsze naprawienie powstałej wyrwy, bowiem stwarza ona zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto codzienni użytkownicy drogi, nie mając możliwości ominięcia wspomnianej dziury, przyczyniają się do rozjeżdżania warstwy bitumicznej, a w konsekwencji powiększania ubytku. Nie bez znaczenia jest również fakt, że najechanie na wyrwę niejednokrotnie skutkuje uszkodzeniem opony, felgi etc.

W związku z geometrią skrzyżowania i obowiązującą organizacją ruchu na drodze gminnej nr 103055 E, na wysokości budynku OSP w Kamostku proszę o umieszczenie lustra drogowego, które poprawi widoczność pozwalającą na bezpieczne użytkowanie drogi na tym odcinku, zarówno pojazdom jak i pieszym. Przeprowadzony niedawno remont drogi skutecznie zachęca do rozwijania większych prędkości. Brak znaków pionowych regulujących poruszanie się po tej drodze, ostry zakręt na skrzyżowaniu przy wspomnianej strażnicy i w zasadzie pełne zabudowanie wspomnianego zakrętu uniemożliwia ujrzenie nadjeżdżających pojazdów z kierunku Dobra, Lichawa. Brak wyraźnie zaznaczonego środka drogi i poboczy oraz dość specyficzny kształt skrzyżowania często skłania użytkowników drogi nadjeżdżających z kolei od strony Żaglin, czy Sędziejowic do zbytniego spłaszczania wspomnianego zakrętu, co przy braku właściwej widoczności skutkuje ryzykiem powstania czołowej kolizji samochodów. Pragnę jeszcze nadmienić, że wkrótce na terenie przy strażnicy powstanie plac zabaw dla dzieci, co dodatkowo


wskazuje na konieczność zachowania wzmożonych środków ostrożności, z zachowaniem właściwych zasad bezpieczeństwa.

Na przedmiotowej drodze (leżącej na działce nr 132) od lat mieszkańcy borykają się z problemem spływania znacznych mas piachu i żwiru z drogi polnej na skrzyżowanie dróg pomiędzy Kamostkiem, Dobrą i Lichawą. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, gdyż nawet przy niewielkich prędkościach, w różnych warunkach pogodowych samochody tracą przyczepność, stwarzając tym samych duże zagrożenie w ruchu drogowym, mogące prowadzić do tragedii z udziałem również pieszych użytkowników.


Z poważaniem,

Sylwia Rozwód

Sylwia Rozwód






kierunek spływania mas piasku na skrzyżowanie
UBYTEK W NAWIERZCHNI
Kamostek
Kamostek
132


20/1
20/4
22
19
19A
23
20
27
28/1
28/3
28/4
30
31
23
24
170
25
25A
26
Kamostek
132
Kamostek
167/2
168
175
178
172
171
180
183
27
28
29
169
184
185/1
186
187
174
173
176
177
179
182